

MOCIÓN QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE 'SISTEMA DE PLUVIALES EN LA RED VIARIA REGIONAL DEL MUNICIPIO'

Las persistentes lluvias acaecidas la pasada semana en el municipio han dejado, una vez más, al descubierto la precariedad y mal estado de la red viaria regional en el municipio, que acusa falta de mantenimiento y conservación. Esta situación agrava el deterioro general acusándose en calzadas, drenajes, encharcamientos, desprendimientos de taludes, hundimientos de firmes, aumento de baches y socavones, etc.

Una red regional en nuestro municipio en la que vuelven a aparecer los mismos problemas de siempre, siendo nuestra obligación insistir sobre ellos:

1. Falta de drenajes, tajeas y de limpieza de cunetas motivan peligrosos encharcamientos y lagunas de agua para la circulación en la F-36, dirección a La Palma, a la altura de la glorieta de la carretera del Sifón. También en la F-35, en dirección a La Puebla desde el Cruce de Las Cañas, la falta de drenajes en cruces de carreteras del trasvase ha desparado el agua a la altura de 'Los Migaznares', motivando inmensos acopios de agua en el firme, además de la falta de limpieza de sus cunetas hormigonadas de hace dos años y que se han desbordado en algunos tramos.

La falta de ejecución de la mejora del firme de medio kilómetro de la F-15 entre Pozo Estrecho y el colegio también sigue dejando lagunas de agua, sin olvidar la F-37 a su paso por Santa Ana, plaza Aparejos.

Por último, la RM-F54, en el tramo comprendido entre El Carmolí y su enlace a la N-332, sigue produciendo encharcamientos de su calzada por la suma y aporte a las aguas pluviales, las procedentes de las capas freáticas de la zona agrícola y antiguo campo de aviación.

2. Las lluvias ha provocado el incremento de baches y socavones agravándose la peligrosidad en los firmes de las calzadas de la RM-602 y RM E-16, a las que hay sumarle el tramo de vía de acceso norte de la F-36 desde Venta Valero hasta la glorieta de Las Tejeras.

3. Se precisa una mayor inspección de taludes, terraplenes y desmontes por donde transcurren aquellos trazados de carreteras, como prevención de desmoronamientos y hundimientos de firmes, caso acaecido en la RM-E22, a la altura de la Cuesta del Cedacero, donde las argamasas calcáreas producidas por la lluvia con las arcillas rojizas y las lajas de láguenas existentes en la zona han motivado el desprendimiento y hundimiento de su firme.

Por lo expuesto anteriormente, el concejal que suscribe presenta al Pleno para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a remitir nuevamente a la Dirección General de Carreteras de la CARM las incidencias detectadas y agravadas en las carreteras RM-F36, 35, 54, 15, 37 y RM-E16 por las recientes lluvias en nuestro municipio, para su reparación en prevención de accidentes, además de llevar a cabo una mayor inspección de taludes y desmontes por donde discurren algunos itinerarios en prevención de hundimientos y desprendimientos, como ha sucedido en la RM E-22.

Cartagena, a 24 de marzo de 2022

Fdo. José López Martínez
Concejal-Portavoz Grupo Municipal MC

Fdo. Enrique Pérez Abellán
Concejal Grupo Municipal MC

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA



RM-F35



RM-F36



RM-F15



RM-E22